

Économisez temps et argent en réparant la partie endommagée seulement

Réduisez le temps passé en atelier de réparation grâce à cette solution de réparation à même le véhicule



Grande valeur!
L'outil et le plateau sont gratuits • Assortiment paie pour lui-même dans 3 réparations

La trousse de réparation de conduite de carburant en nylon de Dorman comprend tous les outils de qualité professionnelle et les pièces dont vous avez besoin pour effectuer des réparations sur conduite rapidement et efficacement.

- 83 pièces; outil exclusif de Dorman inclus pour raccords de 45°, de 90° et de 180°
- Trousse comprenant outils de qualité professionnelle avec prise ergonomique à pince de serrage
- Conception innovatrice à bloc de serrage qui facilite le couplage de raccords cannelés nylon à nylon
- Raccords droits et coudés inclus pour répondre aux applications les plus populaires
- Outil de coupe de haute qualité facilitant le rognage de tubes en nylon
- Adaptateurs de conduites d'acier à nylon
– Permet de réparer une vieille conduite en acier en l'adaptant à une conduite moderne en nylon

Cylindre de serrure de contact



PROBLÈME DE OE (L'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE): Lorsque la clé de contact d'origine tombe en panne, le concessionnaire exige un remplacement coûteux, en plus de la programmation..



OE FIX: Calibration selon la clé de contact d'origine permettant d'éliminer le démontage du cylindre pour la reprogrammation avant utilisation..

- Codage facile en tournant la clé - aucun assemblage n'est requis

MODE DE DÉFAILLANCE :

- Le gobelet s'use avec le temps, causant peu à peu un blocage et l'incapacité de tourner la clé

924-784

Chrysler 1998-2007, Dodge 1998-2009, Jeep 1998-2005, Plymouth 1997-2001
Pop Code: B | VIO: 7,046,490

Assemblage de volets de radiateur

PLUS DE 5 UGS DISPONIBLES



DISPONIBLES SEULEMENT AUPRÈS DE DORMAN

- Régule le flux d'air à travers le radiateur vers le compartiment moteur
- Livré prêt à installer avec moteur pour une réparation complète
- Aucune programmation requise

MODE DE DÉFAILLANCE :

- Des volets de calandre brisés ou une panne de moteur font allumer le témoin d'anomalie du moteur et augmenter la température de service normale de celui-ci

601-322

Ford Explorer, Police Interceptor Utility 2013-2016
Pop Code: D | VIO: 915,828

Vous pensez concessionnaire? Consultez Dorman en premier!

Dorman Products, Inc. | Siège social et service à la clientèle : 1-800-523-2492

©August 2018 La reproduction de cette publication en tout ou en partie est interdite sans une autorisation écrite préalable.

88260333871_Top_Parts_Flyer-FR | AUGUST 2018



Octobre 2018


Nouveaux!

TEMPÉRATURE FROIDE
RUBAN ADHÉSIF POUR MASSE D'ÉQUILIBRAGE

Ne laissez pas le froid vous abattre. Soyez efficace. Soyez Perfect (parfait).

La plupart des adhésifs sont inefficaces en-dessous de 40° F, mais notre bande adhésive pour température froide maintient un pouvoir de collage optimal à des températures aussi basses que 15° F, vous économiserez ainsi temps et argent en éliminant le besoin de chauffer la roue dans des températures inférieures à 40° F. Nos masses d'équilibrage pour roue pour température froide conviennent à tous les véhicules, elles offrent une adhérence exceptionnelle par temps froid.

COMMENT C'EST FAIT



STANDARD	VS	TEMPÉRATURE FROIDE
La mousse standard à cellules ouvertes peut retenir l'humidité.		La mousse pour température froide ne le fait pas.

200624CW QuickStik® Une masse d'équilibrage à profil bas en bande de 3 oz pour utilisation sur presque toutes les roues. Informations sur le produit : Segments .25 oz, bande de 3 oz, 52 bandes par boîte 624 segments par boîte. Dimension du produit : Profil bas, hauteur 0.1563", largeur 0.75"	300360CW QuickStik® Une masse d'équilibrage à ruban adhésif résistant de profil standard en bande de 6 oz qui convient pour les camions moyens et lourds. Informations sur le produit : Segments .50oz, bande de 6 oz, 30 bandes par boîte, 360 segments par boîte. Dimension du produit : Profil standard, hauteur 0.2813", largeur 0.75"	200624STCW QuickStik® Masse d'équilibrage à ruban adhésif à profil bas en bande de 3oz dotée d'un revêtement optimisé pour la protection contre la corrosion pour le marché des pièces de rechange. Informations sur le produit : Segments .25oz, bande de 3oz, 52 bandes par boîte, 624 segments par boîte. Dimension du produit : Profil bas, hauteur 0.1875", largeur 1"	300360STCW QuickStik® Masse d'équilibrage à ruban adhésif résistant à profil bas en bande de 6oz dotée d'un revêtement optimisé pour la protection contre la corrosion pour le marché des pièces de rechange. Information sur le produit : Segments .50 oz, bande de 6 oz, 30 bandes par boîte, 360 segments par boîte. Dimension du produit : Profil standard, hauteur 0.3125", largeur 1"

Plomb	Plomb	Acier	Acier
Segments de .25 oz.	Segments de .50 oz.	Segments de .25 oz.	Segments de .50 oz.
Sans revêtement	Sans revêtement	Revêtement 5 ans	Revêtement 5 ans



Masses d'équilibrage en acier à profile bas à endos adhésif

310224ST
Segment 0.50 oz, bande de 4 oz
28 bandes par boîte, 224 segments
par boîte, fini enduit nano



Masses d'équilibrage en acier à profile bas à endos adhésif

410090ST
Segment 1.00 oz, bande de 6 oz
15 bandes par boîte, 90 segments
par boîte, fini enduit nano



Lingettes nettoyantes à jantes
44012



J-B Weld
8265SF
Époxyde renforcé d'acier original pour soudage à froid



J-B Kwik
8276F
À prise rapide époxyde renforcé d'acier

Assortiment de boulons de support d'étrier pour camions #H9093 contient:

- H811 (4)
- H812 (4)
- H814 (4)
- H817 (4)
- H821 (4)
- H824 (4)
- H800 (4)
- H801 (4)
- H804 (4)
- H805 (4)
- H806 (4)
- H810 (4)



Chiffons d'atelier très résistants KREW 600
33944



Chiffons d'atelier pour gros travaux Krew® 500
33933



Chiffons d'atelier pour gros travaux KREW
33889



2nd Skin™ Revêtement

Amovible 312g
17201 - blanche
17202 - bleu



Jusqu'à épuisement des stocks



Kit de restauration de phare
38773



Jauge de profondeur digital
EX448DIG



Manomètre numérique pour pneus
S-99900



Lumière Sous-Capot
111036

- 1200 Lumens pour 4 heures
- 700 Lumens pour 8 heures
- 36 DEL
- Batterie lithium ion rechargeable
- Support se étend à jusqu'à 78"
- Deux interrupteurs indépendants
- Aimants et crochets dans poignée
- Chargeurs ca et cc inclus



Jeu de forets & d'embouts de vissage 20 morceaux
357020



Jusqu'à épuisement des stocks

Ensemble de réparation de pneu
TS60K



Batterie spécialisée
ECR2032BP



Réduisent les stocks et éliminent les délais d'entretien

Les trousse d'installateur REDI-Sensor vous donnent directement accès aux pièces dont vous avez besoin depuis un seul endroit.

- Compartiments simples et faciles d'accès
- Espace supplémentaire pour expansion future
- Légende avec pictogrammes pour référence rapide
- Prêtes à réapprovisionner!

Notre trousse, votre outil — REDI-Sensor prêt!

- SE54904K1
- Contenu:
- 4 - SE54190
- 1 - SE10001HP
- 1 - SE10002
- 1 - SE10003
- 1 - SE10004A



Jusqu'à épuisement des stocks